

Bedienungsanleitung

WA 1010 - Fensterthermometer

Installation

Entfernen Sie die Schutzfolie von den Klebeflächen an den Ecken des Thermometers und kleben Sie dieses mit den Klebeflächen an das Fenster, um die Fensteranbringung abzuschließen.

Funktion

Der Zeiger bewegt sich je nach Temperatur auf der Messskala und zeigt einen entsprechenden Messwert an. Dieser Wert entspricht der aktuellen Temperatur und wird in °C angezeigt.

Technische Daten

Messbereich: -50°C bis +50°C

Abmaße (BxTxH): 75 x 21 x 75 mm