

TrendLine

EAN: 2077604511759

Montageanleitung Werkbank Type STS0D0

Bitte lesen Sie die Montageanleitung sorgfältig durch und bewahren Sie diese für den späteren Gebrauch auf.



Globus Fachmärkte GmbH & Co. KG
Zechenstraße 8
66333 Völklingen
Für den Reklamationsfall:
Herstelleradresse und Order Nr. aufbewahren
www.globus-baumarkt.de

Einführung:

Prüfen Sie bitte vor dem Zusammenbau, ob alle Bestandteile unbeschädigt sind
Erforderte Werkzeuge.

- Schraubendreher
- Gummihammer
- Hammer
- Steck-oder Ratschenschlüssel
- Akkuschrauber
- Zollstock


Es ist empfohlen die Montage auf einer ebenen Fläche zu zweit zu führen. Ziehen Sie bei der Montage erst alle Schrauben lose an und zum Schluss noch einmal alle Schrauben kräftig nach.

Verpackungsinhalt:

			
1	4 x	2	2 x
			
3	1 x	4	1 x
			
5	1 x	6	36 x
		7	8 x


Arbeitsschritt 1:

Alle vier Tischbeine (1) sind mit Hilfe von sechzehn Schraubensets (6) zu schrauben, zuerst an den Fachboden (4). An der Vorderseite nutzen Sie bitte die untersten Löcher. an der Rückseite die beiden obersten. Die Schraubenköpfe sollten außen platziert werden, die Muttern und Unterlegschrauben innen. In dem nächsten Schritt bringen Sie den oberen Fachboden (3) an. Die Höhe können Sie selbst wählen.




Arbeitsschritt 2:

Schrauben Sie bitte die beiden Verbindungswinkel (2) an die obere Seite der Beine.




Arbeitsschritt 3:

Markieren Sie bitte die erfordernten Befestigungspunkte auf der Unterseite der Platte (5).



Arbeitsschritt 4:

Schrauben Sie mithilfe von 8 Schneidschrauben (7) die Konstruktion auf die Platte.



Achtung!

Zum Schluss ziehen Sie alle Schrauben kräftig nach.
Schrauben Sie den Tisch mithilfe der richtigen Schrauben
und Dübel an die Wand.

Umweltschutz:

Bitte bedenken Sie, dass es sich bei den Verpackungsmaterialien, aber auch beim Produkt und den Ersatzteilen um Wertstoffe handelt.

Wir möchten Sie daher bitten, uns mit Ihrem aktiven Beitrag beim Umweltschutz zu unterstützen und die Verpackung und dieses Produkt am Ende des Produktlebens bei den Werkstoffsammelstellen abzugeben.

Hinweis:

Maximale Tragkraft der Werkbank beträgt 150 kg.