

## **Bedienungsanleitung**

### **WA 1015 - Universalthermometer**

#### **Installation**

Das Design des Universalthermometers erlaubt eine einfache Aufstellung auf ebenen Oberflächen.

#### **Funktion**

Der Zeiger bewegt sich je nach Temperatur auf der Messskala und zeigt einen entsprechenden Messwert an. Dieser Wert entspricht der aktuellen Temperatur und wird in °C und °F angezeigt.

#### **Technische Daten**

Messbereich: -10°C bis +50°C; +20°F bis +120°F

Abmaße (BxTxH): 70 x 22 x 55 mm