

MODE D'EMPLOI: Attendre que la mèche soit imbibée de notre liquide. Remplir le réservoir maximum jusqu'au $\frac{3}{4}$ ou jusqu'à la marque. Soyez prudent, ne pas verser du liquide à côté.

DIRECTIONS FOR USE: Thread the wick from below into the wick holder. The wick should not stand out more than 1 cm! Only ignite, when the oil from the container has soaked through to the top of the wick. The flame can be regulated by adjusting the length of the wick. Container fill max. $\frac{3}{4}$ or to the mark. Be careful when filling the tank, that no liquid is spilled!

pour Torche Metallique
spare wicks
for metal torches

4 Mèches de rechange



Gebrauchsanweisung

der Fackel beachten!

**favorit**

4 Ersatzdochte für Metallfackeln

GEBRAUCHSANWEISUNG: Docht von unten in den Dochthalter einfädeln. Den Docht nicht mehr als 1 cm herausstehen lassen! Erst anzünden, wenn das Lampenöl aus dem Behälter bis in die Dochtspitze gestiegen ist. Flamme kann durch entsprechende Dochteinstellung reguliert werden. Behälter max. $\frac{3}{4}$ oder bis zur Markierung füllen. Achten Sie beim Befüllen der Behälter, dass keine Flüssigkeit verschüttet wird!



Art.-Nr.: 2033
8503052012
V 1.0

